

# 揚網作業中の海中転落に注意！

## 揚網作業中の事故

平成28年4月11日無人漂流している漁船が、漁獲物が入った網袋が海面まで揚収された状態で発見された。乗船者1名は行方不明。

平成28年4月24日乗組員2名は刺し網を揚網作業中、風及び波が強くなったため、揚網作業を中断したが、右舷側から大きな波を受け、該船は転覆し、乗組員2名が海中転落した。海中転落した2名はその後付近船舶に救助された。

## 一人乗り漁船での安全な運航のために

### 一人乗り漁船の留意事項

● 単独操業を避け、2隻以上の集団操業に心がけていますか

● 定期連絡をとっていますか  
携帯電話や無線が届く範囲にいますか

● 海中転落時に船上に上がるためのハシゴやロープの設置など万一来に備えていますか

● ライフジャケットをしっかりと着用していますか

## 気象情報を早期に把握しましょう



● 気象の変化に注意していますか  
● 操業中止基準を超えた気象、海象ではありませんか

## 海の安全情報（沿岸域情報提供システム）

海上保安庁では、全国各地の灯台などで観測した気象・海象の状況、海上工事の状況などの海の安全情報を提供しています。海の安全情報は、インターネットを通じて誰でも簡単に利用することができます。

パソコン用サイト  
<http://www.kaiho.milt.go.jp/info/mics>



スマートフォン用サイト  
<http://www6.kaiho.milt.go.jp/sp/index/html>



携帯電話用サイト  
<http://www6.kaiho.milt.go.jp/m/index.html>



緊急情報配信サービス  
<http://www7.kaiho.milt.go.jp/micsmail/reg/touroku.html>

